TOOLS SUPPLEMENTAIRES

CROSS

1 mm | 2 mm | 3 mm

CALCULEZ



X \ Y	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	240	300
15	89																
20	67	50															
25	53	40	32														
30	67	50	40	44													
33	61	45	36	40	37												
40	50	38	30	25	31	25											
50	40	30	24	27	24	20	16										
60	33	25	20	22	19	17	13	11									
75	33	25	20	21	19	17	12	10	9								
90	30	22	18	15	15	15	11	9	8	7							
100	33	25	20	15	15	15	12	10	9	8	8						
120	28	21	17	15	15	15	10	8	7	6	7	6					
150	27	20	16	15	15	15	10	8	8	6	6	5	5				
180	26	20	16	13	14	12	9	8	7	9	6	5	5	4			
200	27	20	16	14	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4		
240	25	19	15	13	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3	
300	37	25	19	15	13	10	9	8	7	5	5	4	4	3	3	3	3

RECYCLE ALL BROKEN CLIPS · MORE INFO WWW.LEVELIT.EU

© This flyer is copyrighted - patent pending

Suivez-nous

HELIX

Levelit TILING TO PERFECTION

BELGIAN QUALITY PRODUCTS

DECOUVREZ NOTRE METHODE RAPIDE

COMBIEN DE CROISILLONS AVEZ-VOUS BESOIN?
Calculez avec notre app

www.levelit.eu

TOOLS

CAP

CROISILLON

1.5 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm

UTILISATION

RAPIDE & PLANE

AVANT

APRES

1. Après avoir appliqué la colle et posé le premier carreau:
   - Glissez les croisillons sous les carreaux en place.
   - En fonction du format du carreau, placez un ou plusieurs croisillons sur les côtés.
2. Posez et ajustez le carreau en attente contre les croisillons en le pressant légèrement.
3. Tournez le cap pour presser et niveler le carreau.
4. Une fois la prise de la colle complètement réalisée, les parties hautes des croisillons et les caps doivent être retirés. Il faut, pour cela, casser les croisillons avec un maillet ou le pied en tapant dans le sens du joint. Par la suite, dévisser et récupérer les caps.

DEMONSTRATION
VIDEO
CONSULTABLE SUR
WWW.LEVELIT.EU